

# Revêtement Non Métallique

Système de réparation et de revêtement



## Processus de production ultra pure

Les Process de production de produit pure nécessitent des sur faces ne contenant aucun métal pour éviter la migration d'éléments, ou traces, métalliques vers le produit fini. Le meilleur exemple reste la production de cellule photovoltaïque, ici la production de silicium très pur. MetaLine Série 700 isole et couvre toutes les surfaces et géométrie métallique ne peut - comme une peinture - en raison de ses propriétés élastiques, s'écailler.


Revêtement de silos  
Cuves de préparation  
Outils de contrôle de charge  
Dispositifs de transport



1



2



3



4



5



6

- 1 Comme caoutchouté - mais sans joints, lisse et facilement nettoyable
- 2 Même sur des échelles, accès de citerne et cuves ou des outils de secours
- 3 100% de la surface revêtue - pas une tête de boulon métallique qui dépasse...
- 4 Les revêtements pulvérisés sont, au regard des classiques plaques collées, dans bien des cas très nettement supérieurs
- 5 Spécialistes des Revêtements MetaLine - au centre de la technique
- 6 Des teintes claires permettent un contrôle permanent de l'hygiène